

Szczegółowe zalecenia pokontrolne firmy Dual.System:

Wymienić

Czujnik dymu MTD 533X szt. 2 (jeden został już wymieniony)
Akumulator BS129N 12V26Ah szt. 6
Akumulator BS131N 12V18Ah szt. 6
Akumulator BS132N 12V45Ah szt. 8
Akumulator EPL100-12F 12V100Ah szt. 16
Płyta zasilacza Aritech PS1200
Zasilacz Aritech PS2000
Wymiana akumulatorów w centralach Schrack szt.12
Wymiana akumulatorów w centralach Aritech szt.8
Wymiana czujek dymu Schrack szt.2
Wymiana akumulatorów w systemie DSO szt. 16

Naprawić

Naprawa i konfiguracja centrali Aritech SSP3
Naprawa sterowania klapą wentylacji przez SAP

Przenieść czujki dymu Aritech szt. 3