



- UWAGI:

Zasilanie do centralek oddymiania COd  
wykonać z przed głównego wyłącznika HDGs  
3x1,5mm<sup>2</sup>

Linie sygnową wykonać przewodem HTKSH  
ekw PH90 1x2x1 na uchwytych metalowych i  
pod tynkiem

Linie dozorową wykonać przewodem YnTKSYekw  
1x2x0,81 w rurach winidurowych i pod tynkiem

[illegible]