

Szczegółowe zalecenia - system SAP:

- I. Do wymiany:
 1. Czujnik dymu Schrack MTD 533X (oznaczenie w obiekcie 900/28 i 901/30) szt. 2
 2. Akumulatory w centralach Schrack szt.12 w tym:
 - Akumulator BS129N 12V26Ah szt. 6
 - Akumulator BS131N 12V18Ah szt. 6
 3. Akumulatory w centralach Aritech szt.8 (Akumulator BS132N 12V45Ah)
 4. Płyta zasilacza Aritech PS1200
 5. Zasilacz Aritech PS2000

- II. Do naprawy :
 1. centrala Aritech SSP3 (wraz z konfiguracją)
 2. sterowanie klapą wentylacji z systemu SAP

Dodatkowo Zamawiający zgłasza potrzebę przeniesienia 3 szt. czujek dymu Aritech.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca wykonywania prac wyszczególnionych w specyfikacji.