



Certyfikat Przeglądu



Siemens Healthcare Sp. z o.o. potwierdza niniejszym certyfikatem jakości, że aparat:

Artis Zee Ceiling o numerze seryjnym 146844

został poddany procedurze okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta i w systemie nie występują żadne nieprawidłowości.

Niniejszy certyfikat traci ważność dnia: 25.10.2024
lub wcześniej w przypadku wykonania nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji.

Wrocław, 26.04.2024

.....
podpis inżyniera serwisu Siemens Healthcare Sp. z o.o.

.....
miejsowość, data

nr certyfikatu*: 670000399457

* rozpatrywać wyłącznie z raportem serwisowym o tym samym numerze oraz z protokołem przeglądu

SIEMENS
Healthineers