

**Dual.System** Piotr Sychalski

ul. Drzewieckiego 62 m. 22

54-129 Wrocław

Zaświadczenie Nr PZT-6365

NIP 8942382394. REGON 361290024

z kwalifikowanym pracownikiem  
zabezpieczenia technicznego

Załącznik 1-2

**OŚWIADCZENIE O DOKONANIU PRAC SERWISOWYCH  
( DSO )**

  
Piotr Sychalski

**Obiekt:** Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego  
Wrocław ul. Borowska 211A

Zgodnie z Protokołem wykonanych prac serwisowych dokonano przeglądu serwisowego i stwierdzono:

**sprawność systemu, instalacji, urządzeń, sprzętu ppoż\***

- Uszkodzona linia głośnikowa na klatce schodowej numer 4, budynek C
- Uszkodzona linia głośnikowa na klatce schodowej numer 2, budynek A
- Uszkodzona linia głośnikowa na klatce schodowej numer 3, budynek D
- Uszkodzona linia głośnikowa na klatce schodowej numer 1, budynek B
- Uszkodzona linia głośnikowa w piwnicy budynek A i C
- Problemy z działaniem mikrofonu strażaka oraz komunikatem P.Poż.

**Sprawdzono akumulatory w systemie DSO:**

DSO1 12V100Ah – 8 szt. Pomiar: 79,1Ah, 81,1Ah, 78,2Ah, 71,1Ah.

67,1Ah, 72,8Ah, 76,3Ah, 66,9Ah.

DSO2 12V80Ah – 8 szt. Pomiar: 33,1Ah, 41,1Ah, 29,9Ah, 30,1Ah.


22,1Ah, 36,1Ah, 10,1Ah, 9,1Ah.

Akumulatory DSO1 – zaleca się wymianę

Akumulatory DSO2 – uszkodzone ( zaleca się wymianę na 12V100Ah )

**Wrocław 23.05.2019**  
(miejscowość, data)

Zaświadczenie Nr PZT-6365  
kwalifikowany pracownik  
zabezpieczenia technicznego

  
Piotr Sychalski

(podpis serwisanta/konserwatora)